



H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
DIGITÁLIS HÁZTARTÁSI MÉRLEG
MODEL 5971

GB
OPERATING MANUAL
DIGITAL HOUSEHOLD SCALE
MODEL 5971

D
BEDIENUNGSANLEITUNG
ELEKTRONISCHE
HAUSHALTSWAAGE
MODEL 5971

SK
NÁVOD NA OBSLUHU
DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY
MODEL 5971

RO
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ
ELECTRONIC 5971

EE
Kasutusjuhend
ELEKTRONILINE
MAJAPIDAMISKAAL
Mudeli nr: 5971

CE

H-1078

TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnened viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnenist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.
- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaalmügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaoigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensiooni esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistes juhtudel:
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtme pistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

• Hooldusfirmad:

TALLINN:	AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303 OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425
TARTU:	OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94
PÄRNÜ:	OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231
HAAPSALU:	OÜ Ivari Äri, Ehte 5a, tel. 47 35 549
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaber! Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467
JOGEVA:	OÜ Levotek, Rohu 6-28, tel. 58 372 823
RAKVERE:	OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
KURESSAARE:	FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912 Kodumasinate Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627
VORU:	OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461
JÖHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE:	OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

Toote nimetus:

Mudel:

Kauplus:

Müügikuupäev:

- Tänu eriti suurele kaalumisvõimsusele on see seade kasutatav nii pööllumajanduses kui tööstuses:
- Pööllmajandusaaduste kaalumiseks (öunad, kartulid, maisjne.)
- Anumate, bensiini- ja muude vedelikuanumate sisu vahe kaalumiseks.

PATAREIDE GARANTII EI KEHTI!
REMONT JA HOOLDUS:

Kõik ulatuslikumad hooldus- ja remonditoöd mis nõuvavad ligipääru seadme sisemusele, tuleb teha vastavas hooldusfirmas.

KESKKONNAKAITSE:

Pakkmaterjalid ning vananenud seadmet tuleb ümbertöödelda. Transpordipakend tuleb visata sorteeritud prahi hulka. Kilepakendeid tuleb käsitleda taaskasutatavana.

Seadme ümbertöotlemine peale kasutuse lõppu.


Sümbol pakendil või seadmel näatab, et antud toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb viia elektriliste seadmete kogumispunkti. Veenduge, et toode hävitatakse ettenähtud korras, et kaitsta keskkonda ja inimesi negatiivse möju eest ning vältida tervisekahjustusi. Ümbertöotlemisest saate täpselt infot kohalikust omavalitsusest ning jäätmeäitluskeskusest või kauplustest kust antud toote ostsite.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIGITÁLIS HÁZTARTÁSI MÉRLEG

MODEL 5971

Köszönjük, hogy Momort terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékinket hosszú ideig és megelégedéssel használja. A készülék első használatba vételle előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és örizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A TERMÉKTULAJDONSAKAI:

- Precíziós mérési rendszer
- HOLD funkció
- Tárazási funkció
- Minimális mérhető súly: 5 kg
- Túlerhelés kijelzése (200 kg felett)

Műszaki paraméterek	
Feszültség	9V alkáli elem , hálózati adapter (tartozék)
Mérési terjedelem	200 kg
Osztás érték	100 g
Mértékegységek	kg/lb/st
Működési/Tárolási hőmérséklet	20-25°C/15-40°C
Kijelző méret	LCD átmérője = 8 cm, 3,15 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK:

- Az elem behelyezésekor és cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudásal és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhöz használatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkal.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készüléket egyenes és vízzsínes felületre helyezze.
- Tisztítás, szerelés vagy a fedelek levétele előtt a készüléket kapcsolja ki és távolítsa el az elemet.
- A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb.). Övja a mérleget a közvetlen napstüéstől és nedvességtől.
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kezzel.
- A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésétől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSELJÉVEL!
A MÉRLEG MŰKÖDÉSE:



1. Kapcsolja be a mérlege a Ø gombbal.
2. Helyezze rá a méréndő súlyt óvatosan a mérőfelületre. Semmiképp se érje erősütés a mérlegelet!
3. Ekkor a kijelzőn megjelenik a mértsúly
4. A "M" Gomb megnyomásával a mérleg tárolja a kijelzőn lévő súlyértéket.
5. A memoriában tárolt súly és az aktuális súly különbségét a "D" jelű gomb megnyomásával láthatja 3 másodpercig.
6. A mérleg a kikapcsolásig folyamatosan mér. A mérleg a Ø gomb ismételt hosszú megnyomásával kapcsolható ki. Ekkor a memória tartalma is törli.
7. Tare funkció: Ha a Ø gombot bekapszolt állapotban röviden megnyomjuk, a kijelző jobb felső sarokban megjelenik a TARE felirat, majd a mérleg nullára áll.

MÉRTÉKEGSÉG VÁLTÁS:

Mérés közben, vagy amikor a kijelző "0 g"-ot mutat, válthat mértékegységet (kg,oz,st:lb) a kijelződoboz hátoldalán található tolókapcsolóval.

A SZERKEZET:

- Festett ház
- Cseppálló kivitel
- Különálló, falra függeszthető kijelző

A MÉRLEG FELÉPÍTÉSE:

KIJELŐ:

TOVÁBBI JELLEMZŐK:

- A mérleg kikapcsolás nélkül képes folyamatosan mérni.
- Memória, az aktuális és a korábban mértsúly összehasonlíthatásához.
- A mérőfelület szélén lévő kiemelkedés segíti a 30 vagy 50 l-es hordót is elhelyezni és megakadályozza hogy az lecsússzon a felületről.
- A kezelőpanel alján található adaptercsatlakozó lehetővé teszi, hogy hálózati áramról is üzemeltethető legyen.
- A gombok működését hangjelzés igazolja vissza

- A különösen nagy mérési kapacitás alkalmassá teszi mezőgazdasági termékek mérésre (pl.: alma, krumpli, kukorica) és általános háztartási mérésre (pl.: hordó, gázpalack).
- A mérleg +10 °C - +40 °C hőmérséklet tartományban képes működni. A leg pontosabb mérési eredményt +25 °C hőmérsékleten szolgáltatja.

KARBANTARTÁS:

- Kérjük, a mérleget tartsa tiszta és vízszintes helyen.
- Ne használja mérleget nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten.
- Ne tegye ki hirtelen nagy terhelésnek és ne ejtse le, mivel a mérleg egy precíz elektromos szerkezet.
- Ne terhelje túl a mérleget!
- A mérleg tisztításakor ne használjon semmiféle vegyszert, mivel ezek károsodást okozhatnak.
- Ha nem használja gyakran az eszközt, vagy hálózati adaptert alkalmaz, távolítsa el belőle az elemet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megoldvesített puha ruhát használjon, tisztítószeret és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérhetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!

SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagoló anyagokat és a régi háztartási gépeket adjon le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:



Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dojni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

Kasutusjuhend ELEKTRONILINE MAJAPIDAMISKAAL

Mudeli nr: 5971

Täname Teid Momerti toote ostmise eest. Loodame, et jäätte meie tooteaga rahule kogu kasutusaja jooksul. Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles. Veenduge, et ka teised antud tooted kasutavad inimesed on juhendiga tutvunud.

TEHNILISED ANDMED:

- Täpne mõõtmisüsteem
- Automaatne nullimine
- Tühjeneva patarei indikaator
- Ülekoormuse indikaator

Tehnilised andmed	
Toide	9 V liitipatarei ja toadeapter (kaasas)
Kaalumisvahemik	200 kg
Kaalumisintervall	100 g
Kaaluuhik	kg/lb/st
Töö/ hoitutemperatuur	20-25°C/15-40°C
Ekraani suurus	LCD läbimõõt= 8 cm, 3,15 inch

TURVALISUS:

- Patareisid sisestades ja vahetades jälgige polaarsust!
- Eemaldage patarei kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Ärge jätkake seadet töötamise ajal järelvalvet.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, melle- või vaimse häirega isikud ega ka ebapäisavate kogemuste voi teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhil, kui nende ohutuse eest vastutav isik ei ole seadme kasutamise juures valvab voi on neid selleks juhendanud. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Kasutage seadet ainult vastavalt juhendi nõuetele.
- Kasutage seadet ainult tasasel kindlal alusel.
- Enne puhamastist, kokkupanemist või lahtivõtmist lülitage seade välja ja eemaldage patarei!
- Ärge kasutage abrasiivseid ega muid tugevaid keemilisi aineid seadme puhamistamiseks.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui seade on kukkunud, kahjustatud või sinna on sattunud vedelike. Seadme parandamiseks või testimiseks viige see volitatud hooldustöökotta.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole loodud komertslikus kasutuseks.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nt radiaatorid, ahjud jne. Ärge asetage seadet otseesse päikesekirurguse või niiskuse kätte.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Antud toode on õrn mõõteseade.
- Vältige selle kriimustamist või kukkumist.
- Ärge parandage seadet ise! Võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

HOOLIMATU JUHENDIT EIRAV KASUTAMINE VÖIB PÖHJUSTADA GARANTII KATKEMISE!

NUPPUDE KASUTUSJUHEND:

- Kaalu saate lülitada sisse- ja välja nupuga. (Vajutage üks kord nuppu)
- Asetage kaalutav ettevaatlikult kaalule. Ärge laske sellel kaalule kukkuda.
- Seejärel kuvatakse tabloole näit.
- Kui vajutate „M“ (mälü) nuppu, salvestatakse kaal automaatselt.
- Kui vajutate 3 sekundi jooksul nupule „D“, kuvatakse tabloole tegeliku

kaalu ja eelmise mälus oleva kaalu vahe. Sellisel viisil on lihtne jälgida kaalutavaanuma sisu muutust.

- Vajutades nuppu üks kord, lülitub kaal välja. Siis kustub ka mälü.
- Vajutades „D“ nuppu, saatte kuvada tabloole täieliku kaalu suurenemise vahe. „M“ nupule vajutades saatte alustada uut vahe kaalumiist, märkides tegeliku kaalu üles.

Kui vajutada nupule **Ø**; ning kui kaal välja lülitub, ei kustu mällusavalvestatud andmed.

„TARE“ nuppu: selle nupu vajutamisel jäetakse kaalul olev koormus arvestamata, ekraanil kuvatakse kaaluk „0,0“.


ÜHIKUTE VAHETAMINE:

Mõõtmise ajal või siis, kui ekraanil kuvatakse „0 g“, saab ühikuid (kg, oz, stlb) vahetada liuglüliti abil, mis asub ekraanikorpuse tagaküljel.


EHITUS:

- eemaldatav seinale kinnitatav 1" LCD tabloo
- valge platvorm
- veekindel platvorm
- erinevad kaalukuva funktsioonid
- 4 väga tundlikku kaaluanduriga süsteem

KAALU EHITUS:




DISPLAY:



LISAANDMED:

- Kaal on võimaline kaaluma pidevalt, vahepealse väljalülitusesta.
- Valdav kaal on tablool pidevalt nähtav.
- Soovitatav töökeskkond:T10-40 C
- Kõige täpsem mõõtetulemus:+25 C.
- Mälü eelmine ja hetke kaalu võrdlemiseks.
- Tänu väikesele kaalule on see kergesti teisaldatav.

CONSTRUCȚIA CÂNTARULUI:**Alte specificații:**

- Scara este capabil sa masoare continuu, fără oprire.
- Valoarea de greutate predominantă este posibilitatea de a vedea în permanentă pe ecran.
- Recomandat mediul de lucru: 10-40 grade Celsius.
- Rezultatul de măsură cel mai precis: la 25 grade Celsius.
- Memorie pentru compararea real și cel anterior de cîntărîre.
- Datorită greutății sale foarte mici, este ușor să se mute.
- Cu o capacitate extrem de mare scara poate fi utilizat în mod eficient atât în agricultură și în zona comercială:
 - Pentru produse agricole (mere, cartofi, porumb etc)
 - Pentru butoane, gaz și alte sticle de măsurare, pentru simplu ca urmări a modificării conținutului său
- Cu ajutorul a jantei ridicat de pe suprafață de măsurare este mai ușor pentru a preveni ca mărfurile să fie cântărite de la alunecarea.
- Adaptor plug-in pot fi găsite pe partea de jos a panoului de control.
- Butoane sunt funcționale cu sunet-semnal.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

Aparatul poate fi curățat doar cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

Nu curătați niciodată aparatul sub jet de apă, nu-l clătiți, și nu-l introduceți în apă!**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE:**

Lucrările de întreținere sau de reparări dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

OPERATING MANUAL

DIGITAL HOUSEHOLD SCALE

MODEL 5971

Thank you for purchasing a Momort product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Precision measuring system
- Weight difference display function
- Tare function
- Minimal measurable weight: 5 kg
- Overload indication (ERR) if measured weight is bigger than 200 kg

Technical parameters	
Voltage	9V alkaline battery and mains adapter plug-in (included)
Weighing range	200 kg
Weighing increments	100 g
Weighing units	kg, lb, st
Working/Storage temperature	20-25°C/15-40°C
Display size	LCD diameter = 8,0 cm , 3,15 inch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
- If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the battery!
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

OPERATING BUTTONS


- The scale can be switched on and off with the **Ø** button. (Push once the button)
Then "0.0" is displayed, the scale is ready for measuring.
- After measuring when you press the "**HOLD**" button once, the weight value of the display will freeze and it will display the weight continuously.
- When you press the "**M**" (memory) button the second time the measured weight value will be stored in the memory automatically.
- The difference between the actual weight and the previous weight value in the memory can be displayed with the push of the "**D**" button for 3 seconds. In this way it is easy to follow the change of barrel's content.
- By pressing the **Ø** button once the scale switches off, then the memory does not erase.
- "**TARE**" button: when it is pressed in the process of weighing it will 'tare', so the displayed weight value will go back to "0.0".

CHANGING UNITS:

During measuring, or when display shows "0 g", the unit (kg, oz, st/lb) can be changed with the slide switch at the back side of the display box.

THE STRUCTURE:

- with LCD wall-mount detachable display
- with stainless steel platform
- water resistant platform

THE STRUCTURE OF THE SCALE:**DISPLAY:****FURTHER SPECIFICATIONS:**

- The scale is able to measure continually without power off.
- The prevailing weight value is able to see continually on the display.
- Recommended working environment: 10-40 Celsius degree.

- The most accurate measuring result: on +25 Celsius degree.
- Memory for the comparison of the actual and the previous weighing.
- Thanks to its very small weight it is easy to move.
- With its extremely high capacity the scale can be used efficiently both in agricultural and in commercial area:
 - For farm produce (apple, potato, maize etc.)
 - For barrels, gas and other bottles measuring, for easy following the change of its content
- By the help of the raised rim on the measuring surface it is easier to prevent the goods to be weighed from sliding off.
- The adapter plug-in can be found on the bottom of the control panel.
- Buttons are functional with sound-signal.

MAINTENANCE:

- Please read the following instructions carefully before using your scale.
- Please keep the scale on a clean and horizontal surface.**
- To clean the scale, use a damp cloth and a gentle detergent. Wait until the appliance is completely dry, since moisture could affect the internal parts of the scales.
- Keep the scale away from extreme low and high temperature.
- This appliance must not be placed underwater.
- The maximum capacity of the scales is 440lbs / 200 kg. To avoid damage, never try to weigh over that value.
- Do not use abrasive cleaning agents as they may damage the display.
- If you do not use the scale often or use adapter, please remove the battery.

REPAIR AND MAINTENANCE:

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:

 A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC 5971

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga sa durată de funcționare. Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunoște aceste instrucțiuni.

SPECIFICATII TEHNICE:

- Sistem de măsurare de precizie
- Funcția de afișare diferență Greutate
- Funcția proprie
- Greutate măsurabilă minima: 5 kg
- Suprasarcină indicație (ERR), dacă este măsurată greutate este mai mare decât 200 kg

PARAMETRI TEHNICI	
Tensiunea	Baterie alcalină 9V și adaptor de alimentare plug-in (inclus)
Domeniu de greutate	200 kg
Incremente de greutate	100 gr
Unități de greutate	kg/lb/st
Temperatură de depozitare/funcționare	20-25°C/15-40°C
Display	LCD = 8 cm , 3,15 inch

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocuți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile.
- Nu lăsați aparatul nesupraveghetat atunci când este pornit.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheți sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost proiectat, menționat în Manualul de utilizare.
- Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, stabilă.
- Înainte de curățarea, asamblarea saudezamblarea capacului, opriti aparatul și scoateți bateriile.
- Nu folosiți substanțe abraziive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.

Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este proiectat pentru uz comercial.

- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radioatoare, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Acest produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau cădere acesteia.
- Nu reparați aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.
- Suprafața de trepte vor fi alunecos dacă ud.

NEREPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PRODUCĂTORULUI POATE DUCE LA REFUZUL REPARĂRII ÎN GARANȚIE.

BUTOANELE DE OPERARE

- Scala poate fi pornit și oprit cu butonul O. (Apăsați o dată butonul) Apoi este afișat "0,0", scara este gata de măsurare.
- După măsurare atunci când apăsați butonul "HOLD" o dată, valoarea de greutate de pe ecran va îngheta și va afișa greutatea continuu.
- Când apăsați butonul "M" (memorie), a doua oară valoarea de greutate măsurată vor fi stocate în memorie în mod automat.
- Diferența dintre greutatea reală și valoarea greutății anterioare în memorie pot fi afișate prin simplă apăsare a butonului "D" timp de 3 secunde. În acest fel, este ușor de urmat schimbarea conținutului baril lui.
- Prin apăsarea butonului O dată scara se oprește, apoi de memorie nu se sterge. Butonul "TARE": atunci când este apăsat în procesul de căntărire se va "tare", astfel încât valoarea de greutate afișată va reveni la "0,0".

SCHIMBAREA UNITĂȚI:

Timpul de măsurare, sau când pe display apare "0 g", unitatea (kg, oz, st: lb) poate fi schimbat cu comutatorul glisant la partea din spate a cutiei de afișare.


STRUCTURA:

- LCD cu montare pe perete ecran detasabil
- cu platformă din otel inoxidabil
- Platformă rezistentă la apă

THE STRUCTURE:

- with LCD wall-mount detachable display
- with stainless steel platform
- water resistant platform

ECRAN:



DODATKOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Váha môže byť v prevádzke kontinuálne bez vypnutia.
- Hmotnosť sa kontinuálne zobrazuje na displeji.
- Pamäť umožní porovnanie predchádzajúcej a aktuálnej hmotnosti.
- Zarážka na vážacej ploche umožní presné umiestnenie 30 alebo 50 l suda a zabráni sklňaniu suda z váhy.
- Na zadnej strane váhy sa nachádza miesto na pripojenie sietového adaptéra.
- Ovládanie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiacie prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neopachujte ho ani neponárajte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných časťí výrobku, musí vykonat odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:



Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTRONISCHE Haushaltswaage MODEL 5971

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Momert entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsduer zufrieden sein werden. Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

TECHNISCHE DATEN:

- Precizische 4 sensor-Technik
- Funktion für die Schau des Gewichtes
- Tara Funktion
- Min. Gewicht: 5 kg
- Übergewichtsanzeige (ERR) bei Messung über 200 kg

Technische Parameter	
Spannung	9V Batterie oder 220 V für den Adapter
Wägebereich	200 kg
Wägeschritt	100 g
Gewichtseinheit	kg, lb, st
Betrieb/Lagerfähig temperatur	20-25°C/15-40°C
Display dimension	LCD diagonal= 8,0 cm , 3,15 inch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Gekennzeichnete Polarität der Batterien bei Einlegen und Wechsel beachten.
- Falls Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es nicht benutzen.
- Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder und Unbefugte das Gerät handhaben, und benutzen Sie es außerhalb von ihrer Reichweite.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf einem waagerechten, stabilen Untergrund.
- Vor dem Reinigen, Ein - und Ausbau der Abdeckungen des Gerätes die Batterien herausnehmen!
- Zum Reinigen des Gerätes keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicezentrum überprüfen und reparieren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Gerät von Wärmequellen, wie Heizungskörpern, Röhren und dergleichen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Das Gerät ist ein sprödes Messgerät. Vor Schlägen und Stürzen

schützen.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.

BEI NICHTEINHALTUNG DER ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS KANN EINE EVENTUELLE REPARATUR NICHT ALSGEWÄHRLEISTUNGSREPARATUR ANERKENNTWERDEN.

BEDIENUNGSTASTEN

- Die Waage kann mit der Taste **Ø** ein- und ausgeschaltet werden (Einmal drücken und die Waage ist betriebsbereit). Es wird "0.0" angezeigt und die Waage ist messbereit.
- Nach der Messung drücken Sie die Taste "**M**" einmal, und der Wert wird gespeichert und weiterhin angezeigt.
- Drücken Sie die Taste "**M**" (Memory) ein zweites Mal, dann wird der Wert automatisch gespeichert.
- Die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und vorhergehenden Wert errechnet sich durch das Drücken der Taste "**D**" für 3 Sekunden. So können Sie einfach den Füllstand des Bierfasses beobachten.
- Drücken Sie die Taste **Ø** schaltet sich die Waage ab. Die Werte werden nicht gelöscht.
- Die "**TARE**" Taste: wird diese Taste gedrückt, werden alle Messungen gelöscht und die Anzeige beginnt wieder bei "0.0".


EINHEITENVERÄNDERUNG:

Während der Messung, oder wenn die Anzeige zeigt "0 g", die Einheit (kg, oz, st, lb) kann mit dem Schiebeschalter an der Rückseite des Display-Box geändert werden.


BESCHREIBUNG:

- mit einem LCD Display
- mit einer Edelstahl/Messplattform
- mit verschiedenen Messfunktionen

AUFBAU DER WAAGE:



DISPLAY:



WEITERE EINZELHEITEN:

- Die Waage wiegt kontinuierlich, wenn sie eingeschalten ist.
- Das aktuelle Gewicht wird im Display angezeigt.
- Empfohlene Arbeitsbedingungen:
10-40 Grad Celsius.
- Optimale Messbedingung: +25 Grad Celsius.
- Speicher für die aktuelle und vergangene Wiegungen
- Dank des leichten Gewichts sehr einfach zu transportieren.
- Wegen der hohen Wiegekapazität ist die Waage vielseitig einsetzbar:
 - Für landwirtschaftliche Produkte (Äpfel, Kartoffeln, Mais etc.)
 - Für Bierfässer, Gasflaschen etc. Zur Kontrolle des Inhalts
- Mit Hilfe des geprägten Randes wird ein Abrutschen des Wiegegutes verhindert
- Der Stecker für den Adapter befindet sich unten am Kontrollpanel.
- Der Drucker funktioniert mit einem Tonsignal.

INBETRIEBNAHME:

- Bitte lesen Sie die folgenden Instruktionen vor der Inbetriebnahme sorgfältig.
- Bitte stellen Sie die Waage auf einen sauberen und waagrechten Untergrund.**
- Um die Waage zu reinigen, nemen Sie einen feuchten Lappen und einen milden Reiniger. Warten Sie bis die Waage komplett trocken ist, denn die Feuchtigkeit kann die Funktion der Innenteile beeinträchtigen.
- Setzen Sie die Waage nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Die Waage darf nicht unter Wasser gesetzt werden.
- Die maximale Belastung der Waage ist 440lbs / 200 kg. Um eine Beschädigung zu vermeiden, wiegen Sie niemals Güter mit mehr als 200 kg.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, diese können das Display verkratzen.
- Wenn Sie die Waage nicht regelmäßig oder nur mit Adapter benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.

REPARATUR UND INBETRIEBNAHME:

Irgendwelche komplexe Inbetriebnahmen oder Reparaturen, die einen Zugriff auf die inneren Bauteile erfordern, müssen von Fachleuten vorgenommen werden.

UMWELTSCHUTZ:

- Verpackung und alte Bauteile sollten recycled werden.
- Die Transportkartonage sollte als Altkartonage entsorgt werden.
- Kunststoffverpackungen sollten fachgerecht entsorgt werden.

Geraeteentsorgung nach Gebrauch:

Dieses Symbol auf der Waage oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden sollte. Es muss über einen Wertstoffhof und Elektroschrott entsorgt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie mit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts ergeben würde. Sie können weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts von Ihrem örtlichen Behörden der Müllabfuhr oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bekommen.

Sie mit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts ergeben würde. Sie können weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts von Ihrem örtlichen Behörden der Müllabfuhr oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bekommen.

NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY

MODEL 5971

Dakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Momert a prajeme Vám, aby ste bolí s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania. Pred prvým použitím si preštudujte pozor ceľý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKEJ VÁHY:

- Veľmi precízne, moderné váženie
- Funkcia tara
- Funkcia HOLD
- Minimálna merateľná hmotnosť: 5 kg
- Identifikácia pretáženia (ERR), ak je hmotnosť väčšia ako 200 kg

Technické parametre	
Napätie	9 V alkalickej batérie a adaptér
Rozsah váženia	200 kg
Krok váženia	100 g
Jednotky váženia	kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladování	20-25°C/15-40°C
Displej	LCD = 8 cm, 3,15 inch

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérie pri ich vkladaní a výmene.
- V prípade, že spotrebči nebudeť dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu.
- Pokiaľ spotrebči používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebči nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčia. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Nepoužívajte spotrebči na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebči iba na vodorovnom stabilnom podklade.
- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebči vypnite a vyberte batériu!
- Na čistenie spotrebčia nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebči, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebči je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Držte spotrebči bočou od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiareniom, vlnkostou.
- Nedotykovajte sa spotrebčia vlnkými alebo mokrými rukami.
- Spotrebči je krehký meraci prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebči sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

AK NEDODRŽÍTE POKYNY VÝROBCU, NEMÔŽE BYŤ PRÍPADNÁ OPRAVA UZNANÁ AKO ZÁRUČNÁ.

NÁVOD NA POUŽIVANIE:

- Waage sa zapína a vypína tlačidlom C (jedným stlačením)
- Umiestňujte sud na váhu opatne. Zabráňte nárazom na váziacu plochu!
- Po umiestnení suda sa zobrazí hmotnosť
- Ak stlačíte tlačidlo pamäte A, hmotnosť sa automaticky uloží do

pamäte

- Na zistenie rozdielu medzi aktuálnou hmotnosťou a údajom uloženým v pamäti stlačte tlačidlo B na dobu 3 sekundy. Takto najjednoduchšie zistíte rozdiel v hmotnosti.
- Stlačením tlačidla C sa váha vypne. V tom prípade sa vymáže aj údaj o hmotnosti z pamäte.


Pomocou tlačidla B je možné zobrazit celý úbytok hmotnosti po ukončení pracovnej smeny. Stlačením tlačidla A sa nová hodnota uloží ako začiatčná hodnota pre novú smenu.

VÝMENA JEDNOTKY:


Pri meraní, alebo keď displej ukazuje "0 g", jednotky (kg, oz, ulica: lb) možno meniť pomocou posuvného spínača na zadnej strane vitríny.

POPIS:

- Displej je možné pripevníť na stenu
- Vážiacia plocha v prevedení nerez alebo biely smalt
- Vážiacia plocha je vodovzdorná

**POPIS SÚČASŤÍ VÁHY:**

- zástrčka na adaptér
- vážacia plocha
- orientačná záražka (umožní vycentrovanie suda)
- displej
- pripojovací kábel na displej

DISPLEJ:

- pamäť
- zobrazenie rozdielu
- tlačidlo na zapnutie / vypnutie
- miesta na zavesenie